

SHAFT TOLERANCE TABLE (ISO STANDARD) 轴径公差

Unit(单位): mm

>	≤	c9	d8	e7	e8	f7	g6	h5	h6	h7	h8	js6	js7	k6	m6	n6	p6	p7	r6	s6
—	3	-60 -85	-20 -34	-14 -24	-14 -28	-6 -16	-2 -8	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	±3	±5	+6 0	+8 +2	+10 +4	+12 +6	+16 +6	+16 +10	+20 +14
3	6	-70 -100	-30 -48	-20 -32	-20 -38	-10 -22	-4 -12	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	±4	±6	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+20 +12	+24 +15	+23 +19	+27 +23
6	10	-80 -116	-40 -62	-25 -40	-25 -47	-13 -28	-5 -14	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	±4.5	±7	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+24 +15	+30 +19	+28 +23	+32 +28
10	18	-95 -138	-50 -77	-32 -50	-32 -59	-16 -34	-6 -17	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	±5.5	±9	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+29 +18	+36 +23	+34 +28	+39 +35
18	24	-110 -162	-65 -98	-40 -61	-40 -73	-20 -41	-7 -20	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	±6.5	±10	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+35 +22	+43 +28	+41 +35	+48 +43
24	30																			
30	40	-120 -182	-80 -119	-50 -75	-50 -89	-25 -50	-9 -25	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	±8	±12	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+42 +26	+51 +34	+50 +43	+59 +53
40	50	-130 -192																		
50	65	-140 -214	-100 -146	-60 -90	-60 -106	-30 -60	-10 -29	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	±9.5	±15	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+51 +32	+62 +43	+60 +53	+72 +59
65	80	-150 -224																		
80	100	-170 -257	-120 -174	-72 -107	-72 -126	-36 -71	-12 -34	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	±11	±17	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+59 +37	+72 +54	+73 +51	+93 +71
100	120	-180 -267																		
120	140	-200 -300																		
140	160	-210 -310	-145 -208	-85 -125	-85 -148	-43 -83	-14 -39	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	±12.5	±20	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+68 +43	+83 +54	+90 +65	+125 +100
160	180	-230 -330																		
180	200	-240 -355																		
200	225	-260 -375	-170 -242	-100 -146	-100 -172	-50 -96	-15 -44	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	±14.5	±23	+33 +14	+46 +17	+60 +31	+79 +50	+96 +50	+109 +80	+159 +130
225	250	-280 -395																		
250	280	-300 -430	-190 -271	-110 -162	-110 -191	-56 -108	-17 -49	0 -23	0 -32	0 -52	0 -81	±16	±26	+36 +4	+52 +20	+66 +34	+88 +56	+108 +56	+126 +94	+190 +158
280	315	-330 -460																		
315	355	-360 -500	-210 -299	-125 -182	-125 -214	-62 -119	-18 -54	0 -25	0 -36	0 -57	0 -89	±18	±28	+40 +4	+57 +21	+73 +37	+98 +62	+119 +62	+130 +114	+202 +208
355	400	-400 -540																		
400	450	-440 -595	-230 -327	-135 -198	-135 -232	-68 -131	-20 -60	0 -27	0 -40	0 -63	0 -97	±20	±31	+45 +5	+63 +23	+80 +40	+108 +68	+131 +68	+166 +126	+272 +232
450	500	-480 -635																		